

令和 5 年 3 月 20 日 斜里町油濁事故被害概要 (3/27 現在)

区 分	概 要	備 考
1 覚知日時	令和 5 年 3 月 20 日 (月) 17 時 08 分 覚知	
2 発生場所	ダンフーズ株式会社しれとこ斜里工場 (斜里町字中斜里 17) 地下タンク	
3 事故概況	◇重油漏れ被害 流出物質 A 重油 ◇流出量 (調査中) ◇流出原因: A 重油地下タンク底面部の破損 (穿孔 6mm×2mm)	
4 流出範囲	令和 5 年 3 月 20 日 17 時 08 分にダンフーズ株式会社より斜里消防へ通報があり、斜里消防による現地調査で中斜里の東 2 線道路排水路、中斜里排水路を経て、峰陽橋から約 300m 下流 (猿間川本流・斜里川本流) への油膜を確認した。	
5 主な被害	現時点では具体的な被害は覚知されていない。	
6 行政内部対応	◇災害対策本部: 令和 5 年 3 月 20 日 17 時 40 分 斜里町油濁事故対策本部 (斜里町役場庁舎内) 本部長…斜里町長 ◇対応機関: 海上保安庁、網走開発建設部、オホーツク総合振興局、北海道建設管理部、斜里警察署、斜里地区消防組合本部、しれとこ斜里農協、斜里第一漁業協同組合、斜里町 ◇主な対応 <ul style="list-style-type: none"> ・オイルフェンス・吸着マット設置・交換 (20 日～) 青果センター敷地内、中斜里東 2 線排水路、イナダ川樋門、斜里川下流捕獲場 付近 ・地下タンク圧力検査 (21 日) 気相部、液相部、配管部の検査を実施 ・地下タンク内の重油抜き取り作業 (21 日) ・掘削作業 (23 日～) 地下タンク (地下タンク北面・東面) ・情報発信 (ほっとメール・LINE・HP) 	
7 対応経費	◇対応経費 478 千円	令和 5 年 3 月 20 日付専決処分 第 13 号補正 478 千円